

驻马店市住房和城乡建设局文件

驻建设计（2021）7号

关于2021年度建设工程消防设计审查验收 “双随机、一公开”检查情况的通报

各县（区）住房和城乡建设局：

为进一步加强我市建设工程消防验收工作，规范建设工程消防设计审查验收行为，落实各方责任主体消防设计、施工质量责任与义务，按照《关于开展2021年度建设工程消防设计审查验收工作“双随机、一公开”检查的通知》（驻建设计（2021）4号）文件要求，我局于2021年10月份组织开展了全市建设工程消防设计审查验收工作“双随机、一公开”检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查是在“国家企业信用信息公示系统（河南）”中建立检查对象库、检查人员库，通过系统随机抽取检查对象、随机选派检查人员、检查结果全面公开的方式，在2020

年10月至2021年9月全市办理消防设计审查验收的建设工程中，随机抽取7个建设工程作为检查对象（确山县2个、遂平县2个、新蔡县1个、西平县1个、上蔡县1个），通过座谈交流、资料核查等方式，对受检项目办理情况以及住建部门消防设计审查验收工作开展情况进行了监督检查。

从检查情况来看，一年多来，各地建设工程消防设计审查验收工作总体上不断完善，稳步推进，较好地保证了建设工程的消防设计和施工质量。

二、存在问题

虽然全市建设工程消防审查验收工作取得了一定的进展，但检查中暴露出的问题仍不容忽视。

（一）申报材料质量有待提高。部分建设项目存在申报表未双面打印、信息填写不全、参建单位验收意见填写不全、技术服务机构项目负责人签名与检测报告中的签名字迹不符等情况。

（二）相关法规政策执行有待加强。部分建设项目存在图纸竣工章填写不规范，《建筑消防设施检测报告》检测结果缺少项目负责人和技术负责人执业印章，《建设工程消防验收备案凭证》使用样式不规范等情况。

（三）档案管理条件有待完善。被检查的单位普遍存在档案整理不规范，缺少完备的登记管理制度，保存场所无法达到档案管理的相关要求等问题。

三、下一步工作要求

各地应从我局此次检查发现的问题中，引以为戒，举一反三，切实做到依法行政，增强履行建设工程消防设计审查

验收的工作责任感。

（一）认真做好问题整改。被检单位要按照此次“双随机、一公开”监督检查反馈的问题抓紧整改，逐一落实，并于11月20日前，将整改情况书面报市住建局设计科（联系人：邢建阁；联系电话：0396-2612556），其他单位也要对照检查问题，举一反三，认真自查，切实提升监督管理水平。

（二）加强消防审验工作队伍的自身建设。要进一步加强建设工程消防设计审查验收政策宣贯和培训，确保部、省、市相关政策规定落实到位；要进一步提高消防审验工作人员的能力和水平，保证消防设计审查验收工作质量。

（三）严格落实各方主体责任。在进行消防审查验收工作中，要重点检查建设单位履行首要责任，设计、施工、监理和技术服务机构履行主体责任的情况，要依法严肃查处建设工程消防设计审查验收过程中的违法行为。

（四）加大保障力度。要从编制、人员、经费等方面，继续加大投入力度，确保高质量、高标准完成消防设计审查验收工作。

附件：2021年度建设工程消防设计审查验收“双随机、一公开”检查情况汇总表



附件:

2021年度建设工程消防设计审查验收“双随机、一公开”检查情况 汇总表

序号	项目名称	办理类型	存在问题
1	御都·公园大地1#、2#、3#、6#、7#、9#、10#建设工程	消防验收备案	1.《建设工程消防验收备案表》未双面打印、参建单位验收意见填写不全; 2.消防施工专业分包单位不应使用分公司印章。
2	维也纳二期6#、7#、8#、9#、10#、13#、18#、23#建设工程	消防验收备案	1.《建设工程消防验收备案表》未双面打印。
3	商用车零部件出口专线(扩建车间)建设工程	消防验收备案	1.《建设工程消防验收备案表》未双面打印。

4	鑫利液化石油气储配站	消防验收	1. 图纸竣工章填写不规范。
5	年产 9000 辆混凝土搅拌运输车和粉粒罐车、1000 辆环卫车辆、2000 辆厢式作业车辆项目	消防设计审查	无
6	克明面业有限公司二厂	消防验收备案	1. 《建设工程消防验收备案表》未双面打印、参建单位相关人员身份证号未填写； 2. 《建设工程消防验收备案凭证》使用样式不规范； 3. 《建筑消防设施检测报告》检测结果缺少项目负责人、技术负责人执业印章。
7	置地上林苑（地下车库）	消防验收备案	1. 《建设工程消防验收备案表》未双面打印、单体建筑信息填写不全、施工许可证号填写不全、技术服务机构项目负责人签名与检测报告签名字迹不符； 2. 《建设工程消防验收备案凭证》使用样式不规范。